

# AUDIT ENERGETIC

## RAPORT DE EXPERTIZA TERMICA SI ENERGETICA



**OBIECTIV:** “REABILITARE TERMICA BLOC, STR. SURORILE MARTIR CACEU, NR. 27, BL. A2”

**ADRESA:** MUNICIPIUL TIMISOARA, STR. SURORILE MARTIR CACEU, NR. 27, BL. A2, JUD. TIMIS

**BENEFICIAR:** ASOCIATIA DE PROPRIETARI

---

# FOAIE DE CAPAT

## AUDIT ENERGETIC EXPERTIZA TERMICA SI ENERGETICA A ANVELOPEI

**OBIECTIV:** REABILITARE TERMICA BLOC, STR.  
SURORILE MARTIR CACEU, NR. 27, BL. A2

**ADRESA:** MUNICIPIUL TIMISOARA, STR. SURORILE MARTIR  
CACEU, NR. 27, BL. A2, JUD. TIMIS

**BENEFICIAR:** ASOCIATIA DE PROPRIETARI

**EXECUTANT EXPERTIZA:**


**SL.DR.ING. FEKETE-NAGY LUMINITA**

**AUDITOR ENERGETIC AE-c,i**

**DRD.ING. PARTENE ELEONOR EVA**

**AUDITOR ENERGETIC AE-c,i**

**AUDIT ENERGETIC NR. 1529/2016**



*Handwritten signature in blue ink.*

# **BORDEROU**

1.FOAIIE DE CAPAT

2.BORDEROU

**3. FOAIE DE RESPONSABILITATI**

**4. EXPERTIZA TERMICA**

**\*MOTIVATIE**

**\*CARACTERISTICILE GEOMETRICE SI TERMICE ALE CLADIRII**

**\*RAPORT REZULTATE**

**\*CERTIFICAT DE PERFORMANTA ENERGETICA**

**\*ANEXA LA CERTIFICAT**

**5.AUDIT ENERGETIC**

**\*SOLUTII DE INTERVENTIE LA ANVELOPA CLADIRII**

**\*CONCLUZII**

**ANEXE**

**A1. FIȘA DE ANALIZĂ TERMICĂ ȘI ENERGETICĂ**

**A2. PENALIZARI ACORDATE CLADIRII EVALUATE**

**A3. DETERMINAREA CLASEI DE PERMEABILITATE LA AER**

---

---


---

# FOAIE DE RESPONSABILITATE

**Executant AUDIT ENERGETIC/EXPERTIZA TERMICA:**

**AUDITOR ENERGETIC:**

**SL. DR. ING. FEKETE-NAGY LUMINITA** \_\_\_\_\_



**DRD. ING. PARTENE ELEONORA EVA** \_\_\_\_\_

**AE-C,I – I- DA 01869 – 01.01.2013**

**AE-C,I - II- DA 02024 -07.07.2014**

# EXPERTIZA TERMICA

# 1. MOTIVATIE

Prezenta evaluare termica s-a elaborat la solicitarea beneficiarului, care intentioneaza reabilitarea termica a unei cladiri existente, Bloc de locuinte, in baza **Certificatului de Urbanism 4364 din 21.10.2016**, eliberat de Primaria Municipiului Timisoara.

**Proiectul va cuprinde termoizolarea anvelopei la Bloc de locuinte, str. Surorile Martir Caceu, nr. 27, bl. A2, jud. Timis.**

**Legea nr. 372/2005**, privind performanța energetică a clădirilor, intrata in vigoare la 1.01.2007, cu modificari in anul 2008 instituie măsuri pentru creșterea performanței energetice a clădirilor prin:

a) realizarea de clădiri noi cu consumuri reduse de energie și, după caz, utilizarea unor sisteme alternative de producere a energiei, în condițiile legii;

**b) realizarea auditului energetic al clădirilor existente, cu recomandarea măsurilor de creștere a performanței energetice a acestora;**

c) realizarea inspecției centralelor termice, a instalațiilor de încălzire și a instalațiilor de ventilare-climatizare, în condițiile legii;

Legea prevede elaborarea certificatelor de performanță energetică pentru clădirile noi și pentru clădirile existente.

Pentru clădirile noi cerințele minime obligatorii sunt:

a) asigurarea rezistențelor termice corectate minim admisibile ale elementelor de construcție ale clădirii-din conditia de economie de energie;

b) respectarea temperaturilor minime pe suprafața interioară a elementelor de construcție pentru evitarea riscului de condens;

***c) asigurarea debitului minim de aer proaspăt;***

***d) realizarea confortului termic și fiziologic în spațiile locuite/ocupate;***

**Pentru clădirile existente supuse unor lucrări majore de renovare/reabilitare, este obligatorie respectarea cerințelor prevăzute la alin (2) lit. c) și d) - pentru perioada de încălzire.**

Cele de mai sus se constituie ca **MOTIVATIE** pentru elaborarea prezentei expertize termice, **in vederea reabilitari termice exterioare.**

**Prezenta expertiza are in vedere exigenta de economie de energie si izolarea termica a anvelopei, si face referire la izolarea termica a anvelopei cladirii.**

**La baza expertizei au stat :**

- Legea 10-95;
  - C 107/1/3-2005;
  - NC 001-99
  - MC001-1/2006;
  - MC001-3/2006;
  - MC001-4/2009;
  - Documentatie pentru obtinerea **Certificatului de Urbanism/Autorizatie de Construire;**
-

## 2. INCADRAREA CLADIRII CONFORM P100-1/2013

**Metodele de investigare se stabilesc in functie de urmatoarele criterii:**

\*zona seismica de calcul  $D(7)$ , cu  $a_g=0.20g$  si  $T_c=0.7$  sec;

\*perioada cand a fost proiectata cladirea: <1981(~1970);

\***numarul de niveluri: S+P+8E+Er;**

\*sistem structural-pereti structurali din beton armat realizat monolit;

\*clasa de importanta a cladirii-**clasa a III-a** cu  $\gamma=1.0$  si **categoria de importanta**

**C-importanta normala;**

\*starea actuala a constructiei: **fara degradari structurale, degradari ale finisajelor.**

In consecinta criteriilor de mai sus, conform Normativului P100-3/2008 , constructia se incadreaza in **grupa „structuri cu pereti structurali din beton armat”**.

## 3. CARACTERISTICILE GEOMETRICE SI TERMICE ALE CLADIRII

**Cladirea analizata** este prevazuta pentru interventii in baza **Certificatului de Urbanism 4364 din 21.10.2106**, eliberat de Primaria Municipiului Timisoara, toate interventiile urmand sa nu reduca capacitatea portanta generala a cladirii si instalatiile comune.

Imobilul pe care se propune demararea investitiiei este situat in Municipiul Timisoara, str. Surorile Martir Caceu, nr. 27, bl. A2, jud. Timis.

Imobilul are functiunea de locuinte. Regimul de inaltime este S+P+8E+Er, are forma in plan nesimetrica, este un tronson independent si are o singura scara. Este compus din 52 apartamente, acoperisul este de tip terasa necirculabila, iar invelitoarea este din membrana bituminoasa.

Peretii exteriori sunt realizati din panouri mari din beton realizat monolit tristrat, din beton armat 15 cm, BCA 10 cm si 5 cm beton armat, strat exterior de protectie. Tamplaria este din lemn, fiind partial inlocuita cu tamplarie PVC cu geam termoizolant.

Accesul in cladire se realizeaza in fatada principala si prin fatada secundara. Cota  $\pm 0.00$  este ridicata fata de cota teren amenajat cu -1.10 m.

Inaltimea interioara intre cota  $\pm 0.00$  si intrados planseu terasa, este de 23.95 m.

Corpul de cladire are Aconstr 507.56 mp.

Cladirea are asigurate utilitati de apa si canal. Incalzirea se realizeaza cu agent termic de la reseaua orasului.

Constructia se incadreaza in categoria „C” de importanta (conf. H.G.R. nr.766/1997 si Clasa III de importanta (conf. normativului P100/2013).



### I). Caracteristicile climatice ale zonei

- zona climatica de temperaturi de vara: zona a III cu  $T_e=+28^{\circ}C$ ;
- zona climatica de temperaturi de iarna: zona a II cu  $T_e=-15^{\circ}C$ ;

### II. Cladirea este realizata cu urmatoarea structura a anvelopei:

- **Regim de inaltime S+P+8E+Er, H=27.50 m – suprateran;**
- **Acoperisul de tip terasa necirculabila, cu planseu din beton armat:**
  - **tencuiala 2 cm;**
  - **beton armat 12 cm;**
  - **BCA 20 cm;**

- sapa panta 10 cm;
- hidroizolatie bituminoasa 1 cm;
- Suprastructura verticala de rezistenta este realizata din pereti structurali din beton armat tristrat, pentru peretii exteriori, avand:
  - Tencuiala de var-ciment de 3 cm;
  - Beton armat protectie 5 cm;
  - BCA 10 cm;
  - Beton armat 15 cm;
  - Tencuiala de var de 2 cm;
- Placa peste subsol (conform relevee):
  - Pardoseli parchet, gresie: 2.2 cm;
  - Strat suport pardosea-sapa: 2 cm;
  - Placa beton armat: 12 cm;
- Ferestrele, in majoritate, cu tamplarie din lemn cuplata cu doua foi de geam si partial inlocuita cu tamplarie PVC cu geam termopan;
- Usa de intrare: tamplarie PVC;
- Incalzire cu agent termic de la reseaua orasului si partial 15 apartamente cu centrala termica cu combustibil gaz metan.





**III). Determinarea caracteristicilor geometrice ale cladirii, (conform relevee.). ARII**

Tip supra-fata	Pereti ext. opaci PE	Ferestre Usi ext. FE	Planseu de acop. Pac	Placa peste subsol Ps	Aria peste TOTALA a anvelopei	Supr. Constr. La sol	Supr. Utila/inc
Aria (m <sup>2</sup> )	1872.7	423.195	409.02	408.61	3113.56	507.56	3598.41/3680.77
N	660.91	158.18					
S	650.14	168.95					
E	291.33	89.48					
V	270.32	6.615					

**Sc=507.56 m<sup>2</sup>**

**Sd=4460.4 m<sup>2</sup>**

**Sutila/inc=3598.41/3680.77 m<sup>2</sup>**

**VOLUME**

**Volumul interior incalzit al cladirii(V):**

**V=10988.5 m<sup>3</sup>**

**IV). Rezistente termice unidirectionale corectate(R'm:)**

Se utilizeaza recomandarea din C107/2005 conform fazei preliminare de proiectare.

La fazele preliminare de proiectare, influența punților termice se poate evalua printr-o reducere globală a rezistențelor termice unidirectionale (în câmp curent), astfel :

- **la pereți exteriori** 20...45 %
- **la terase și planșee sub poduri** 15...25 %
- **la planșee peste subsoluri și sub bowindowuri** 25...35 %
- **la rosturi** 10...20 %

**Pereti exteriori opaci:**

✓ alcatuire:

PE	Descriere	Suprafata [m <sup>2</sup> ]	Straturi componente (i → e)		Coeficient reducere, r
			Material	Grosime [m]	
1.	Perete exterior	1872.7	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Tencuiala de var-ciment de 2 cm;</li> <li>▪ Beton armat 15 cm;</li> <li>▪ BCA 10 cm;</li> <li>▪ Beton armat 5 cm;</li> <li>▪ Tencuiala de var de 2 cm.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>0.02</li> <li>0.15</li> <li>0.10</li> <li>0.05</li> <li>0.02</li> </ul>	r=0.8

✓ Suprafata totala a peretilor exteriori opaci [m<sup>2</sup>]: **1872.7 m<sup>2</sup>**

✓ Stare:  buna  pete condens  igrasie

✓ Starea finisajelor;  buna  tencuiala cazuta partial / total

✓ Tipul si culoarea materialelor de finisaj: **tencuiala culoare deschisa.**

✓ Elemente de umbrire a fatadelor: **nu exista.**

**Pereti catre spatii anexe (casa scarilor, ghene, etc.):**

✓ alcatuire:

PE	Descriere	Suprafata [m <sup>2</sup> ]	Straturi componente (i → e)		Coeficient reducere, r
			Material	Grosime [m]	
1.	Perete interior	939.38	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Tencuiala de var 2 cm;</li> <li>▪ Beton armat 15 cm;</li> <li>▪ BCA 10 cm;</li> <li>▪ Tencuiala de var 2 cm.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>0.02</li> <li>0.15</li> <li>0.10</li> <li>0.02</li> </ul>	r=0.85

--	--	--	--	--	--

- ✓ Suprafata totala a peretilor exteriori opaci [m<sup>2</sup>]: **939.38 m<sup>2</sup>**  
 ✓ Stare:  buna  pete condens  igrasie  
 ✓ Starea finisajelor;  buna  tencuiala cazuta partial / total

**Planseu peste subsol**

P <sub>Sol</sub>	Descriere	Suprafata [m <sup>2</sup> ]	Straturi componente (i → e)		Coeficient reducere r
			Material	Grosime [m]	
	Planseu peste subsol	<b>408.61</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Parchet 2.2 cm</li> <li>▪ Sapa 2cm</li> <li>▪ Placa de beton</li> </ul>	0.022 0.02 0.12	(r=0.75)

**Terasa/pod:**

- ✓ Tip:  circulabila  necirculabila  
 ✓ Stare:  buna  deteriorate  
 uscata  umeda  
 ✓ Ultima reparatie:  <1 an  1-2 ani  
 2-5 ani  > 5 ani

TE	Descriere	Suprafata [m <sup>2</sup> ]	Straturi componente (i → e)		Coeficient reducere r	Resist. corectata R'
			Material	Grosime [m]		
	Planseu terasa	<b>409.02</b>	tencuiala 2 cm placa beton armat 12 cm BCA 20 cm sapa egalizare 10 cm hidroizolatie	0.02 0.12 0.20 0.10 0.01	(r=0.7)	0,806

- ✓ Suprafata totala a terasei [m<sup>2</sup>]: **105.55 m<sup>2</sup>**

- ✓ Materiale finisaj:

**Ferestre / usi exterioare:**

FE/UE	Descriere	Suprafata [m <sup>2</sup> ]	Tipul tamplariei	Grad de etansare	Prezenta oblon i/e	Resist. corectata R' [m <sup>2</sup> K/W]
FE/UE	Ferestre/usi PVC	<b>300.945</b>	PVC	cu garnituri de etansare		0.68
FE/UE	Ferestre/usi metal	<b>120.07</b>	lemn	fara garnituri de etansare		0.39
FE/UE	Ferestre/usi lemn	<b>2.21</b>	metal	fara garnituri de etansare		0.17

- ✓ Starea tamplariei:

- buna/foarte buna  evident neetansa;  fara masuri de etansare;  cu garnituri de etansare  
 cu masuri speciale de etansare

**Elementele de constructie mobile din spatiile comune**

- ✓ usile de intrare in cladire:

- Usa este prevazuta cu sistem automat de inchidere si sistem de siguranta (interfon, cheie);  
 Usa nu este prevazuta cu sistem automat de inchidere, dar sta inchisa in perioada de neutilizare;

Usa nu este prevazuta cu sistem automat de inchidere si este lasata frecvent deschisa in perioada de neutilizare;

✓ ferestre/usi de pe casa scarilor: starea geamurilor, a tamplariei si gradul de etansare;

ferestre/usi in stare buna si prevazute cu garnituri de etansare

ferestre/usi in stare buna, dar fara masuri de etansare

ferestre/usi in stare proasta lipsa sau sparte.

**OBSERVATIE:**

Caracteristici ale spatiului locuit / incalzit [ $m^2$ ].

$S_c=507.56 m^2$

$S_d=4460.4 m^2$

$S_{utila/inc}=3598.41/3680.77 m^2$

VOLUME

Volumul interior incalzit al cladiri(V):

$V=10988.5 m^3$

✓ Inaltimea medie libera a unui nivel [m]: 2.45 m

Gradul de ocupare al spatiului incalzit / nr. de ore de functionare a instalatiei de incalzire: 180 zile/an

Raportul dintre suprafata fatadei cu balcoane inchise si suprafata totala a fatadei prevazuta cu balcoane / logii

Tipul solului si adincimea medie a panzei freatice:  $H_a=-2.50m$

Inaltimea medie a subsolului / demisolului fata de cota terenului sistematizat [m]:-

Perimetrul exterior al pardoselii subsolului / demisolului cladirii: -

Imagini ale alcatuirii elementelor de anvelopa sunt prezentate in fig. Foto

**Numarul de schimburi de aer cu exteriorul**

**Se ia in conformitate cu MC001-2013. in functie de :**

• Cladirea face parte din categoria cladirilor "locuinte";

• Cladirea se poate considera partial adapostita.

**Coefficienti de absortie a radiatiei solare si a factorului optic mediu**

S-au considerat valorile:

• Tencuieli de var deschis la culoare cu  $\alpha_{abs}=0.35$ ;

• Ferestre duble cu doua geamuri simple cu  $(\alpha\tau)_n=0.30$ ;

• Factorii medii de insorire sunt:

• Supr. Orizontale: 0.85;

• Supr. Verticale: 0.85;

**Temperatura medie pe cladire, se determina conform SR EN 1907/2 si rezulta functie de temperaturile necesare fiecarui spatiu din Blocul de locuinte:  $T_{i,med}=18^{\circ}C$**

**Calculule se conduc cu programul DOSET-PEC pentru cladiri.**

**Instalatiya de incalzire interioara:**

✓ Sursa de energie pentru incalzirea spatiilor:

Sursa proprie, cu combustibil:

Centrala termica de cartier

Termoficare – punct termic central

Termoficare – punct termic local

Altă sursă sau sursă mixtă: .....

✓ Tipul sistemului de incalzire:

Incalzire locala cu sobe,

Incalzire centrala cu corpuri statice,

Incalzire centrala cu aer cald,

Incalzire centrala cu plansee incalzitoare,

- Alt sistem de încălzire: .....
- ✓ Tip distribuție a agentului termic de încălzire: inferioară, superioară, mixtă
  - ✓ Necesarul de căldură de calcul [W]:
  - ✓ Racord la sursa centralizată cu căldură:  racord unic, multiplu: ..... puncte, diametru nominal [mm]:  
disponibil de presiune (nominal) [mmCA]:
  - ✓ Contor de căldură: tip contor, anul instalării, existența vizei metrologice: categoria B – cu senzor tur-retur, anul instalării: 1970
  - ✓ Elemente de reglaj termic și hidraulic (la nivel de racord, rețea de distribuție, coloane): nu există
  - ✓ Elemente de reglaj termic și hidraulic (la nivelul corpurilor statice):  
Corpurile statice sunt dotate cu armături de reglaj și acestea sunt funcționale,  
Corpurile statice sunt dotate cu armături de reglaj, dar cel puțin un sfert dintre acestea nu sunt funcționale,  
 Corpurile statice nu sunt dotate cu armături de reglaj sau cel puțin jumătate dintre armăturile de reglaj existente nu sunt funcționale,
  - ✓ Rețeaua de distribuție amplasată în spații neîncălzite:
    - Lungime [m]:
    - Diametru nominal [mm, țoli]:
    - Termoizolație:
  - ✓ Starea instalației de încălzire interioară din punct de vedere al depunerilor:  
Corpurile statice au fost demontate și spălate / curățate în totalitate după ultimul sezon de încălzire,  
Corpurile statice au fost demontate și spălate / curățate în totalitate înainte de ultimul sezon de încălzire, dar nu mai devreme de trei ani,  
 Corpurile statice au fost demontate și spălate / curățate în totalitate cu mai mult de trei ani în urmă,
  - ✓ Armăturile de separare și golire a coloanelor de încălzire:  
Coloanele de încălzire sunt prevăzute cu armături de separare și golire a acestora, funcționale,  
 Coloanele de încălzire nu sunt prevăzute cu armături de separare și golire a acestora sau nu sunt funcționale,
  - Date privind instalația de încălzire interioară cu planșeu încălzitor: NU ESTE CAZUL
    - Aria planșeului încălzitor [m<sup>2</sup>],
    - Lungimea [m] și diametrul nominal [mm] al serpentinelor încălzitoare;
    - Tipul elementelor de reglaj termic din dotarea instalației;
  - ✓ Sursa de încălzire – centrală termică proprie:
    - Putere termică nominală: h
    - Randament de catalog:
    - Anul instalării:
    - Ore de funcționare:
    - Stare (arzător, conducte / armături, manta):
    - Sistemul de reglare / automatizare și echipamente de reglare:
  - **Date privind instalația de apă caldă de consum:**
    - ✓ Sursa de energie pentru prepararea apei calde de consum:  
Sursă proprie, cu:  
Centrală termică de cartier  
 Termoficare – punct termic central
- 
-

- Termoficare – punct termic local
- ✓ Tipul sistemului de preparare a apei calde de consum:  
Din sursă centralizată,  
 Centrală termică proprie/Ap.,  
Boiler cu acumulare,  
Preparare locală cu aparate de tip instant a.c.m.,  
Preparare locală pe plită,  
Alt sistem de preparare a.c.m.: .
- ✓ Puncte de consum: a.c.c. / a.r.;
- ✓ Numărul de obiecte sanitare - pe tipuri :
 

Lavoar:	104
Spălător –	
Duș:	52
Cadă de baie:	52
Rezervor WC:	104
- ✓ Racord la sursa centralizată cu căldură:  racord unic, multiplu: ..... puncte,  
diametru nominal [mm]:  
presiune necesară (nominal) [mmCA]:
- ✓ Conducta de recirculare a a.c.m.: funcțională, nu funcționează nu există
- ✓ Contor de căldură general: tip contor categoria B-cu senzor tur-retur.,  
anul instalării 1970.,  
existența vizei metrologice .....
- ✓ Debitmetre la nivelul punctelor de consum:  nu există parțial peste tot
- ✓ Informații privind instalația de climatizare: Nu e cazul.
- ✓ Informații privind instalația de ventilare mecanică: Nu e cazul.
- ✓ Informații privind instalația de iluminat: becuri incandescente/becuri fluorescente.

#### NOTA EXPLICATIVA:

Calculul elementelor de anvelopa s-a realizat conform Metodologiei de calcul al performanței energetice a clădirilor, aprobată prin Ordinul ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului nr. 157/2007, cu modificările și completările ulterioare, și anume:

- Pentru peretii exteriori calculul s-a efectuat la interiorul clădirii (în interiorul apartamentelor) și nu s-au luat în calcul peretii exteriori de la spațiile neîncalzite (casa scării, soclu – subsolul clădirii, etc.). Pentru implementarea programului este necesară realizarea lucrărilor de termoizolare a tuturor peretilor exteriori.
- Pentru tamplăria exterioară s-a luat în calcul la balcoane, tamplăria spre spațiul neîncalzit și anume ușa și ferestra de la ieșirea spre balcon. Pentru implementarea proiectului se propune schimbarea tamplăriei balconului.
- La planseul peste subsol și planseul de sub pod/terasa s-a luat în calcul suprafața din interiorul apartamentelor, prin care se pierde căldura (fără casa scării și suprafața aferentă peretilor exteriori). Pentru implementarea programului va fi necesară termoizolarea pe întreaga suprafață a celor două planșee.
- Casa scării nu s-a luat în calcul, datorită faptului că aceasta nu este încălzită, asociația deconectând caloriferele pentru reducerea consumurilor la încălzire.

Ținând cont de cele mai sus prezentate, se poate explica apariția unor diferențe între suprafețele calculate în auditul energetic și suprafețele calculate în proiectul tehnic.

**ANEXA FOTO:**



Fig.1. Fatada principal/Fatada secundara cu acces persoane.



Fig. 2. Fatada laterala stanga/Fatada laterala dreapta



Fig. 3. Detalii anvelopa

# 4. RAPORT REZULTATE breviar de calcul

**RAPORT DE ANALIZA TERMICA SI ENERGETICA A CLADIRII. BREVIAR DE CALCUL.**  
**Doset-PEC Calculul Performantei Energetice a Cladirilor - Breviar de calcul**

Cladirea	Bloc locuinte S+P+8E+Er	Temperatura interioara medie	19,00 [ °C]
Adresa	Timisoara, str. Surorile Martir Caceu, nr. 27, bl. A2, jud. Timis	Volumul spatiului incalzit	10988,5 [m <sup>3</sup> ]
Zona climatica	2	Suprafata spatiului incalzit	3680,77 [m <sup>2</sup> ]
Adancimea panzei de apa freatica	2,50 [m]	Numarul de schimburi de aer	0,5 [h <sup>-1</sup> ]

**Temperaturi medii exterioare lunare [ C] ° (Timisoara)**

Media anuala	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
11,4	0	1,8	6	11,7	17,4	20,7	22,5	21,8	16,2	11,4	5,9	1

**Intensitatile radiatiei solare totale [W/m ] (Timisoara)**

Orientarea	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Sud - Vest	53,3	79,9	86,3	88,7	84	92,9	104,3	110,6	111,5	100,3	52,5	45
Vest	28	49,6	62,5	73,8	73,3	79,6	80,9	71,5	79,7	63,7	30,4	23,6
Nord - Vest	13,8	26,2	37,3	51,6	69	78,3	79,5	69,7	57,1	35,1	15,4	11
Nord	12,6	19,6	29,1	39	64,7	76,9	78,1	67,9	48,9	24,4	14,3	10,6
Nord - Est	13,8	26,2	37,3	51,6	69	78,3	79,5	69,7	57,1	35,1	15,4	11
Est	28	49,6	62,5	73,8	73,3	79,6	80,9	71,5	79,7	63,7	30,4	23,6
Sud - Est	53,3	79,9	86,3	88,7	84	92,9	104,3	110,6	111,5	100,3	52,5	45
Sud	68,8	97,5	97,5	91,8	89,3	96,9	110,8	122,8	127,8	121	66,9	58,2
Orizontal	45,2	78,7	118,5	162,2	200	233,7	236,2	209	165,2	110,1	50	36

**Intensitatile radiatiei solare difuze [W/m ] (Timisoara)**

Planul	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Vertical	12,6	19,6	29,1	39	46,6	50,3	49,2	43,5	34,5	24,4	14,3	10,6
Orizontal	25,1	39,3	58,1	77,9	93,1	100,6	98,4	87	69	48,7	28,6	21,1

**I Anvelopa cladirii**

Total arie exterioara	3113,66 [m <sup>2</sup> ]
Indice de compactitate al cladirii	0,28 [m <sup>-1</sup> ]
Rezistenta termica corectata medie pe cladire/apartament	0,553 [m <sup>2</sup> KW]



Pierderi de Caldura prin fiecare element al anvelopei, calcul lunar (in MJ)

Element	Suprafata [m <sup>2</sup> ]	R [m <sup>2</sup> /K]	S/R [W/K]	Q_I	Q_II	Q_III	Q_IV	Q_V	Q_VI	Q_VII	Q_VIII	Q_IX	Q_X	Q_XI	Q_XII	Q_Total
PlacaPeSol	0,1	0,209	0	39,77	42,40	46,08	41,16	34,51	25,59	18,64	12,62	10,95	15,29	21,24	31,07	339,32
Subsol	408,61	0,5368	761,196	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Psb1	408,61	0,347	1177,550	25486,94	23549,68	22420,67	17697,55	12864,23	9028,01	6711,50	5952,41	8848,48	13376,21	17405,54	23014,13	186355,35
PE1	660,91	0,560	1180,196	60059,70	49108,24	41093,48	22331,20	5057,66	-5200,42	-11063,63	-8850,90	8565,39	24023,88	40073,79	56898,67	282097,06
PE2	650,14	0,560	1160,964	59080,99	48307,99	40423,84	21967,30	4975,24	-5115,67	-10883,34	-8706,67	8425,81	23632,40	39420,76	55971,47	277500,12
PE3	270,32	0,560	482,714	24565,12	20085,85	16807,72	9133,72	2068,64	-2127,03	-4525,15	-3620,12	3503,35	9826,05	16390,65	23272,22	115381,02
PE4	291,33	0,560	520,232	26474,40	21646,98	18114,06	9843,62	2229,42	-2292,35	-4876,86	-3901,49	3775,64	10589,76	17664,58	25081,01	124348,77
PI1	939,38	0,609	1542,496	78497,00	64183,63	53708,48	29186,49	6610,27	-6796,85	-14459,97	-11567,98	11194,82	31398,80	52375,76	74365,58	368696,03
Fe/U1	111,37	0,68	163,779	8334,65	6814,88	5702,65	3098,96	701,87	-721,68	-1535,33	-1228,26	1188,64	3333,86	5561,15	7895,98	39147,37
Fe/U2	2,21	0,17	13	661,56	540,93	452,65	245,98	55,71	-57,28	-121,87	-97,49	94,35	264,63	441,42	626,75	3107,34
Fe/U3	44,6	0,39	114,359	5819,68	4758,51	3981,89	2163,86	490,08	-503,91	-1072,05	-857,64	829,97	2327,87	3883,08	5213,38	27334,72
Fe/U4	116,66	0,68	171,559	8730,57	7138,61	5973,55	3246,17	735,21	-755,96	-1608,26	-1286,61	1245,11	3492,23	5825,32	8271,07	41007,01
Fe/U5	52,29	0,39	134,077	6823,12	5578,98	4668,45	2536,95	574,58	-590,80	-1256,89	-1005,51	973,08	2729,25	4552,61	6464,01	32047,83
Fe/U6	6,62	0,68	9,735	495,41	405,08	338,96	184,20	41,72	-42,90	-91,26	-73,01	70,65	198,16	330,55	469,34	2326,90
Fe/U7	66,3	0,68	97,5	4961,74	4057,00	3394,87	1844,86	417,83	-429,62	-914,00	-731,20	707,62	1984,69	3310,63	4700,59	23305,01
Fe/U8	23,18	0,39	59,436	3024,67	2473,15	2069,51	1124,62	254,71	-261,90	-557,18	-445,74	431,36	1209,87	2018,16	2865,48	14206,71
TE1	409,02	0,806	507,469	25824,89	21115,91	17669,66	9602,13	2174,73	-2236,11	-4757,22	-3805,77	3683,01	10329,96	17231,21	24465,69	121298,09

Necesarul de energie pentru incalzire, calcul lunar (in kWh)

Luna	Q_t [kWh]	Q_v [kWh]	Necesar_energie bateria	Q_L [kWh]	Q_s [kWh]	Q_i [kWh]	Q_g [kWh]	gamma	eta	a_red	Q_h [kWh]
Ianuarie	103674	25630	0	129304	6147	10954	17101	0,1323	0,9999	1	112205
Februarie	84773	20957	0	105730	8276	9894	18170	0,1719	0,9997	1	87565
Martie	70940	17536	0	88476	10185	10954	21139	0,2389	0,9987	1	67364
Aprilie	38555	9530	0	48085	10462	10601	21063	0,438	0,9854	1	27330
Mai	5504	2158	0	7662	12181	10954	23135	3,0196	0,3308	1	9
Iunie	-5642	-2219	0	-7861	13184	10601	23785	-3,0256	-0,3305	1	0
Iulie	-12013	-4721	0	-16734	14632	10954	25586	-1,529	-0,654	1	0
August	-9611	-3777	0	-13388	14459	10954	25413	0	-0,5268	1	0
Septembrie	9307	3655	0	12962	13472	10601	24073	1,8571	0,5319	1	158
Octombrie	34816	10252	0	45068	11451	10954	22405	0,4971	0,9838	1	23026
Noiembrie	69173	17101	0	86274	6011	10601	16612	0,1925	0,9995	1	69670
Decembrie	98216	24281	0	122497	5193	10954	16147	0,1318	0,9999	1	106352

Centralizator Pierderi de Caldura ale cladirii, calcul anual (in MJ)

Element anvelopa	Suprafata [m2]	Qt element [MJ]	% din Q_ Total energie
Placa pe sol	0,1	339,32	0,0161
Subsol	408,61	0	0
Plansee peste Subsol	408,61	186355,35	8,8529
Plansee in consola	0	0	0
Pereti Exteriori	1872,70	799326,97	37,9726
Pereti Interiori	939,38	368696,03	17,5152
Ferestre/Usi	423,23	182482,89	8,6690
Plansee peste ultimul nivel	0	0	0
Terase	409,02	121298,09	5,7624
Pierderi prin ventilare	0	446510,57	21,2118
TOTAL	4461,65	2105009,22	100

II Calculul consumurilor de energie ale instalatiilor din cladire

II.1 Instalatia de incalzire


Necesarul de Caldura pentru incalzirea cladi	493678,87 [KWh/an]
Eficienta sistemului de transmisie	0,94
Eficienta sistemului de reglare	0,94
Randamentul sezonier net al cazanului	0,94
Consumul de energie pentru incalzire	160,9 [kWh/m <sup>2</sup> an]

II.2 Instalatia de apa calda de consum

Consum energie pentru preparare apa calda	74,49 [kWh/m <sup>2</sup> an]
-------------------------------------------	-------------------------------

II.3 Instalatia de iluminat

Consum energie pentru iluminat	7,1 [kWh/m <sup>2</sup> an]
--------------------------------	-----------------------------




# 5. CERTIFICATUL DE PERFORMANTA ENERGETICA

Cod postal  
localitateNr. inregistrare la  
Consiliul LocalData  
inregistrarii

3 0 0 5 6 7 -      -      z z l l a a

**Certificat de performanță energetică**

<b>Performanta energetica a cladirii</b>		Notare energetica: <b>80,8</b>	
Sistemul de certificare: Metodologia de calcul al Performantei energetice a Cladirilor elaborata in aplicarea Legii 372/2005		Cladirea certificata	Cladirea de referinta
Eficiență energetică ridicată  Eficiență energetică scăzută			
Consumul anual specific de energie [kWh/m <sup>2</sup> an]		<b>242,49</b>	<b>124,66</b>
Indicele de emisii echivalent CO <sub>2</sub> [kg <sub>CO2</sub> /m <sup>2</sup> an]		<b>53,91</b>	<b>26,22</b>
Consumul anual specific de energie [kWh/m <sup>2</sup> an] pentru:		Clasa energetica	
Incalzire:	160,90	C	B
Apa calda de consum:	74,49	D	C
Climatizare:	-	-	-
Ventilare mecanica:	-	-	-
Iluminat artificial:	7,10	A	A
Consum anual specific de energie din surse regenerabile [kWh/m <sup>2</sup> an]:		0	

**Date privind cladirea certificata:**

Adresa cladirii: Timisoara, str. Surorile Martir Caceu, nr. 27, bl. A2, jud. Timis

Aria utila (incalzita): 3680,77 m<sup>2</sup>

Categororia cladirii: Cladire cu mai multe apartamente (bloc) - dubla expunere

Aria construita desfasurata: 4460,40 m<sup>2</sup>

Regim de inaltime: S + P + 8 Etaje + ER

Volumul interior al cladirii: 10988,50 m<sup>3</sup>

Anul construirii: 1970

Scopul elaborarii certificatului energetic: Reabilitare energetica

**Programul de calcul utilizat:** Doset-PEC

, versiunea: v1.0.0.7

**Date privind identificarea auditorului energetic pentru cladiri:**

Gradul si specialitatea (c, i, ci)

Numele si prenumele

Seria si Nr. certificat de atestare

Nr. si data inregistrarii certificatului in registrul auditorului

Semnatura si stampila auditorului

I - ci

Fekete-Nagy Luminita

DA01869

1529 08.11.2016

Clasificarea energetica a cladirii este facuta functie de consumul total de energie al cladirii, estimat prin analiza termica si energetica a constructiei si instalatiilor aferente.


Notarea energetica a cladirii tine seama de penalizarile datorate utilizarii nerationale a energiei.

Perioada de valabilitate a prezentului Certificat Energetic este de 10 ani de la data eliberarii acestuia.

[Firma Dosetimpex SRL - producatoarea aplicatiei informatice cu ajutorul careia s-a intocmit acest certificat energetic este exonerata de orice raspundere. Responsabilitatea pentru corectitudinea datelor introduse este a auditorului energetic care a intocmit acest certificat energetic.]

## DATE PRIVIND EVALUAREA PERFORMANTEI ENERGETICE A CLADIRII

- Grile de clasificare energetica a cladirii functie de consumul de caldura anual specific:



- Performanta energetica a cladirii de referinta:

Consum anual specific de energie [kWh/m <sup>2</sup> an]	Notare energetica
pentru:	<b>100</b>
Incalzire: 72,30	
Apa calda de consum: 45,26	
Climatizare: -	
Ventilare mecanica: -	
Iluminat: 7,10	

- Penalizari acordate cladirii certificate si motivarea acestora:

$P_0 = 1,348$  - dupa cum urmeaza

- Subsol uscat, dar fara posibilitate de acces la instalatia comuna p1 = 1,01
  - Usa este prevazuta cu sistem automat de inchidere si sistem de siguranta (interfon, cheie) p2 = 1,00
  - Ferestre/usi in stare buna, dar neetanse p3 = 1,02
  - Corpurile statice sunt dotate cu armaturi de reglaj si acestea sunt functionale p4 = 1,00
  - Corpurile statice au fost demontate si spalate/curatate in totalitate cu mai mult de trei ani in urma p5 = 1,05
  - Coloanele de incalzire nu sunt prevazute cu armaturi de separare si golire a acestora sau nu s p6 = 1,03
  - Exista contor general de caldura pentru incalzire si pentru apa calda de consum p7 = 1,00
  - Stare buna a tencuielii exterioare p8 = 1,00
  - Pereti exteriori uscati p9 = 1,00
  - Acoperis spart/neetans la actiunea ploii sau a zapezii p10 = 1,10
  - Cosurile au fost curatate cel putin o data in ultimii doi ani p11 = 1,00
  - Cladire fara sistem de ventilare organizata p12 = 1,10
- Recomandari pentru reducerea costurilor prin imbunatatirea performantei energetice a cladirii:**
- Solutii recomandate pentru anvelopa cladirii,
  - Solutii recomandate pentru instalatiile aferente cladirii, dupa caz.

Clasificarea energetica a cladirii este facuta functie de consumul total de energie al cladirii, estimat prin analiza termica si energetica a constructiei si instalatiilor aferente.

Notarea energetica a cladirii tine seama de penalizarile datorate utilizarii nerationale a energiei.

Perioada de valabilitate a prezentului Certificat Energetic este de 10 ani de la data eliberarii acestuia.

**INFORMATII PRIVIND CLADIREA CERTIFICATA**  
**Anexa la Certificatul de performanta energetica nr. 1529**

al cladirii: Timisoara, str. Surorile Martir Caceu, nr. 27, bl. A2, jud. Timis

**1. Date privind constructia:**

- Categoria cladirii
- |                                                            |                                                                                              |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Cladire de locuit, individuala    | <input checked="" type="checkbox"/> Cladire cu mai multe apartamente (bloc - dubla expunere) |
| <input type="checkbox"/> Birouri                           | <input type="checkbox"/> Cladire cu mai multe apartamente (bloc - simpla expunere)           |
| <input type="checkbox"/> Cladiri de invatamant             | <input type="checkbox"/> Crese, gradinite, camine, internate                                 |
| <input type="checkbox"/> Spitale, policlinici              | <input type="checkbox"/> Cladiri pentru sport                                                |
| <input type="checkbox"/> Cladiri pentru servicii de comert | <input type="checkbox"/> Hoteluri si restaurante                                             |
| <input type="checkbox"/> Cladiri social-culturale          | <input type="checkbox"/> Alte tipuri de cladiri consumatoare de energie                      |
- Nr. niveluri:
- |                                                      |                                                                                   |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> Subsol           | <input type="checkbox"/> Demisol                                                  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Parter + 8 Etaje | <input type="checkbox"/> Mansarda <input checked="" type="checkbox"/> Etaj retras |

- Nr. de apartamente si suprafete utile:

Tip. ap.	Aria unui apartament [m2]	Nr. ap.	Sut [m2]
0	1	2	3
1 cam.	-	-	-
2 cam.	46.2/45.97	8/8	737.36
3 cam.	62.9/73.8	25/8	2162.9
4 cam.	86.4/82.4/93.1	1/1/1	261.9
5 cam.			
<b>TOTAL</b>		52	3162.16

- Volumul total al cladirii: 10988,5 m3

- Caracteristici geometrice si termotehnice ale anvelopei:

Tip element de constructie	Rezistenta termica corectata [m2K/W]	Aria [m2]
0	1	2
PlacaPeSol	0,209	0,1
Psb1	0,347	408,61
PE1	0,560	660,91
PE2	0,560	650,14
PE3	0,560	270,32
PE4	0,560	291,33
Fe/U1	0,68	111,37
Fe/U2	0,17	2,21
Fe/U3	0,39	44,6
Fe/U4	0,68	116,66
Fe/U5	0,39	52,29
Fe/U6	0,68	6,62
Fe/U7	0,68	66,3
Fe/U8	0,39	23,18
TE1	0,806	409,02
<b>Total arie exterioara [m2]</b>		3113,66

- Indice de compactitate al cladirii Se/V: 0,28 m-1

**2. Date privind instalatia de incalzire interioara:**

- Sursa de energie pentru incalzirea spatiilor:

- Sursa proprie, cu combustibil: .....
- Centrala termica de cartier
- Termoficare - punct termic central

- Termoficare - punct termic local
- Alta sursa sau sursa mixta: .....

Tipul sistemului de incalzire:

- Incalzire locala cu sobe,
- Incalzire centrala cu corpuri statice,
- Incalzire centrala cu aer cald,
- Incalzire centrala cu plansee incalzitoare,
- Alt sistem de incalzire: .....

Date privind instalatia de incalzire interioara cu corpuri statice:

Tip corp static	Numar corpuri statice [buc.]			Suprafata echivalenta termic [m2]		
	in spatiul locuit	in spatiul comun	Total	in spatiul locuit	in spatiul comun	Total
0	1	2	3	4	5	6
corpuri statice	0	0	0	0	0	0

- Tip distributie a agentului termic de incalzire:  inferioara,  
 superioara,  
 mixta
- Necesarul de caldura de calcul: 0 [W] (conform STAS 1907)
- Racord la sursa centralizata de caldura:  racord unic,  
 multiplu: ..... puncte,
  - diametrul nominal: ..... mm,
  - disponibil de presiune (nominal): ..... mmCA
- Contor de caldura: - tip contor: categoria B cu senzor tur-retur,  
 - anul instalarii: 1970,  
 - existenta vizei metrologice: NU;
- Elemente de reglaj termic si hidraulic
  - la nivel de racord .....
  - la nivelul coloanelor .....
  - la nivelul corpurilor statice.....
- Lungimea totala a retelei de distributie amplasata in spatii neincalzite: ..... m;
- Debitul nominal al agentului termic de incalzire: ..... l/h;
- Curba medie normala de reglaj pentru debitul nominal de agent termic:

Temp. ext. [oC]	-15	-10	-5	0	+5	+10
Temp. tur [oC]						
Qinc. mediu orar [W]						

**3. Date privind instalatia de apa calda de consum:**

Sursa de energie pentru prepararea apei calde de consum:

- Sursa proprie, cu combustibil: .....
- Centrala termica de cartier,
- Termoficare - punct termic central,
- Termoficare - punct termic local,
- Alta sursa sau sursa mixta: .....

Tipul sistemului de preparare a apei calde de consum:

- Din sursa centralizata,
- Centrala termica proprie,
-

- Boiler cu acumulare,  
 Preparare locala cu aparate de tip instant a.c.c.,  
 Preparare locala pe plita,  
 Alt sistem de preparare a.c.c.: .....

Puncte de consum a.c.c.: 208

Numarul de obiecte sanitare: Lavoar: 104      Cadita de dus: 52      Rezervor spalare WC: 52  
Bideu: 0      Cada de baie: 52      Masina de spalat vase: 0  
Spalator: 0      Vidoar: 0      Masina de spalat rufe: 52

Racord la sursa centralizata cu caldura:  nu exista,  
 racord unic,  
 multiplu: ..... puncte,  
- diametrul nominal: ..... mm,  
- necesar de presiune (nominal): ..... mmCA

Conducta de recirculare a a.c.c.:  functionala,  
 nu functioneaza,  
 nu exista

Contor de caldura general: - tip contor: categoria B-cu senzor tur-retur.,  
- anul instalarii: 1970,  
- existenta vizei metrologice NU;

Debitmetre la nivelul punctelor de consum:  nu exista,  
 partial,  
 peste tot

#### 4. Informatii privind instalatia de climatizare:

Nu e cazul.

#### 5. Informatii privind instalatia de ventilare mecanica:

Nu e cazul.

#### 6. Informatii privind instalatia de iluminat:

Iluminat mixt, in stare buna.

Auditor energetic pentru cladiri,

Fekete-Nagy Luminita

Stampila si semnatura





## Recomandari pentru reducerea costurilor cu energia prin imbunatatirea performantei energetice a cladirii\*):

Timisoara, str. Surorile Martir Caceu, nr. 27, bl. A2, jud. Timis

### A. Solutii recomandate la nivelul cladirii

#### Solutii recomandate pentru anvelopa cladirii:

- Sporirea rezistentei termice a peretilor exteriori peste valoarea minima prevazuta de normele tehnice in vigoare, prin izolarea termica.
- Sporirea rezistentei termice a placii pe sol / peste subsol peste valoarea minima prevazuta de normele tehnice in vigoare, prin izolarea termica.
- Sporirea rezistentei termice a terasei / a placii sub pod / tavanului mansardei peste valoarea minima prevazuta de normele tehnice in vigoare, prin izolarea termica.
- Inlocuirea tamplariei exterioare existente din lemn si metal aferenta spatiilor comune, cu tamplarie eficienta energetic.
- Inlocuirea tamplariei exterioare existente din lemn si metal aferenta cladirii, cu tamplarie eficienta energetic - aceasi tip pentru intreaga cladire. Pentru evitarea cresterii umiditatii interioare si asigurarea calitatii aerului interior tamplaria va fi prevazuta cu fante higroreglabile.

#### Solutii recomandate pentru instalatiile aferente cladirii:

- Refacerea izolatiei conductelor de distributie agent termic incalzire si apa calda de consum aflate in subsolul cladirii.
- Montarea robinetilor cu termostat pe racordul corpurilor de incalzire din spatiile comune.
- Asigurarea calitatii aerului interior prin ventilare naturala sau ventilare hibrida a spatiilor comune.
- Montarea debitmetrelor pe racordurile de apa calda si apa rece si a gicacalorimetrelor.
- Montarea becurilor economice in locul celor cu incandescenta din spatiile comune.

### B. Solutii recomandate la nivel de apartamente

#### Solutii recomandate pentru instalatiile aferente apartamentelor:

- Montarea robinetilor cu termostat pe racordul corpurilor de incalzire.
- Montarea debitmetrelor la punctele individuale de consum apa calda si apa rece.
- Montarea becurilor economice in locul celor cu incandescenta.
- Asigurarea calitatii aerului interior prin ventilare naturala sau ventilare hibrida a apartamentelor (introducere permanenta aer exterior prin orificii pe fatade si evacuare aer interior prin bai si grupuri sanitare).

Sunt recomandate si urmatoarele masuri conexe in vederea cresterii in mod direct sau indirect a performantei energetice a cladirii:

#### - masuri generale de organizare:

- informarea administratiei si a locatarilor despre economisirea energiei;
- intelegerea corecta a modului in care cladirea trebuie sa functioneze atat in ansamblu cat si la nivel de detaliu;
- desemnarea unui reprezentant pentru urmarirea executiei lucrarilor de reabilitare termica in cazul reabilitarii energetice a cladirii;
- incurajarea ocupantilor de a utiliza cladirea corect, fiind motivati pentru a reduce consumul de energie;
- inregistrarea regulata a consumului de energie;
- analiza facturilor de energie si a contractelor de furnizare a energiei si modificarea lor, daca este cazul;
- asigurarea serviciilor de consultanta energetica din partea unor firme specializate (care sa asigure si intretinerea corespunzatoare a instalatiilor din constructii);

**- masuri asupra instalatiilor de incalzire:**

- schimbarea coloanelor de incalzire si a racordurilor la corpurile de incalzire;
- demontarea si spalarea corpurilor de incalzire sau inlocuirea lor;
- indepartarea obiectelor care impiedica cedarea de caldura a radiatoarelor catre incapere;
- introducerea intre perete si radiator a unei suprafete reflectante care sa reflecteze caldura radianta catre camera;
- echilibrarea termo-hidraulica corecta a corpurilor de incalzire, coloanelor de agent termic, retelei de distributie in general;
- executarea unui cos comun pentru fiecare coloana de apartamente, pentru evacuarea gazelor de ardere emise de centralele murale;

**- masuri asupra instalatiilor de apa calda de consum:**

- schimbarea coloanelor de a.c.c. si a racordurilor la obiectele sanitare;
- inlocuirea obiectelor sanitare;
- utilizarea panourilor solare pentru prepararea individuala/colectiva a a.c.c.;
- utilizarea de dispersoare de dus economice;
- inlocuirea garniturilor la robineti si repararea armaturilor defecte;
- echilibrarea hidraulica a retelei de distributie a apei calde de consum.

**Alte recomandari:**

\*) Se anexeaza la certificatul de performanta energetica a cladirii

# AUDIT ENERGETIC

# **1. SOLUTII DE INTERVENTIE LA ANVELOPA**

Imobilul pe care se propune demararea investiției este situat în Municipiul Timisoara, str. Surorile Martir Caceu, nr. 27, bl. A2, jud. Timis.

Se solicită realizarea proiectului pentru reabilitarea și modernizarea unei construcții existente cu regimul de înălțime S+P+8E+Er, cu o suprafață construită existentă de 507,56 mp și o suprafață totală desfășurată de aproximativ 4460,4 mp având destinația de bloc de locuințe.

Intervențiile necesare pentru reabilitarea termică a clădirii se împart în două categorii: intervenții asupra clădirii și intervenții asupra instalațiilor aferente clădirii.

Intervențiile asupra clădirii vizează reducerea necesarului propriu de căldură al clădirii, independent de comportamentul instalațiilor și al consumatorilor.

Se propun următoarele soluții de reabilitare termică asupra clădirii:

## **Soluții administrative generale (fără costuri)**

Măsurile de reabilitare energetică "fără costuri" sunt măsuri mai mult organizatorice, ce se pot implementa imediat și nu necesită costuri sau presupun costuri ne semnificative. Aceste măsuri revin în sarcina locatarilor exclusiv și sunt analizate din punct de vedere al influenței asupra consumului de căldură, cât și din punct de vedere al eficienței energetice.

Măsuri generale și de organizare:

- informarea tuturor locatarilor despre economisirea energiei;
- înțelegerea corectă a modului în care clădirea trebuie să funcționeze atât în ansamblu, cât și la nivel de detaliu;
- stabilirea unei strategii clare de administrare în paralel cu o politică de economisire a energiei în exploatarea clădirii;
- analiza facturilor de energie.

Măsuri asupra clădirii:

- îmbunătățirea etanșării la ușile exterioare și la ferestre.

Măsuri asupra instalațiilor de încălzire:

- îndepărtarea obiectelor care împiedică cedarea de căldură a radiatoarelor către încăperea (perdele, mobilă, etc.) ;
- introducerea între perete și radiator, a unei suprafețe reflectante care să împiedice transferul de căldură spre exterior;
- reducerea temperaturii interioare în perioadele de neocupare a clădirii, prin montarea de termostate programabile pe mai multe intervale.

## **Soluții tehnice recomandate pentru modernizarea energetică a clădirii (cu costuri)**

Soluțiile propuse corespund cerințelor din Ordonanța de Guvern OG 18/2009, care menționează limitarea consumului specific de energie termică pentru încălzire la valoarea de 100 kWh/m<sup>2</sup> an și valori sporite ale rezistențelor termice corectate ale elementelor de anvelopă.

În cazul clădirii expertizate, s-au identificat următoarele soluții posibile de reabilitare:

## **Pereti exteriori:**

### **Solutia 1:**

Sporirea rezistenței termice a pereților exteriori peste valoarea de  $1,80 \text{ m}^2\text{K/W}$ , prevăzută de norma metodologică, prin izolarea termică a pereților exteriori cu un strat de polistiren expandat ignifugat de 10 cm grosime, inclusiv protecția acestuia prin aplicarea tencuiei exterioare. Prin aplicarea acestui strat termoizolant se va obține o valoare a rezistenței termice de  $2.378 \text{ m}^2\text{K/W}$ .

Înainte de aplicarea termosistemului, fațadele se vor curăța și spăla, iar în zonele în care există tencuială căzută sau igrasie se va trata peretele, se va tencui și se va lăsa să se usuce.

Sistemul termoizolant al pereților implică următoarele etape de lucru:

- închiderea corespunzătoare a rosturilor orizontale (pentru prevenirea pătrunderii microorganismelor);
- strat adeziv pentru lipire polistiren;
- polistiren expandat ignifugat cu grosimea de 10 cm, dibluit (EPS-F15);
- plasă din fibră de sticlă acoperită cu adeziv;
- strat de grund cu amorsă și mortar;
- tencuială decorativă.

În scopul reducerii efectului negativ al punților termice, soluțiile se aplică astfel încât să se asigure în cât mai mare măsură, continuitatea stratului termoizolant în special la racordarea cu soclurile, cu aticele (se prevăd straturi termoizolante pe ambele fețe). Pe conturul tâmplăriei exterioare, se realizează o căptușire termoizolantă din polistiren extrudat, în grosime de 2 cm, a glafurilor exterioare, inclusiv a solbancurilor.

Pentru evitarea propagării incendiului de la un nivel la altul, deasupra golurilor de fereastră se întrerupe izolația de polistiren pe o bandă cu lățimea de 30 cm și se va pune vată minerală bazaltică, care depășește lățimea deschiderilor cu 30 cm (stânga – dreapta). Este recomandată termoizolarea soclului clădirii, cu polistiren extrudat, de aceeași grosime cu polistirenul folosit la pereții exteriori.

Soluția de termoizolare la exterior prezintă următoarele avantaje:

- se realizează în condiții optime corectarea majorității punților termice;
- conduce la o alcătuire favorabilă, sub aspectul difuziei vaporilor de apă și a stabilității termice;
- protejează elementele de construcție structurale și structura în ansamblu, de efectele variației de temperatură;
- nu conduce la micșorarea ariilor interioare și utile;
- permite realizarea renovării fațadelor;
- nu afectează tencuielele, zugrăvelile și vopsitoriile interioare.

Dezavantaje:

- execuția lucrărilor este mai pretențioasă decât în cazul amplasării stratului termoizolant la interior, necesită un personal calificat și un control riguros;
  - conduce la modificare aspectului exterior al fațadei;
  - este de regulă mai sensibil la acțiuni mecanice, în special la șocuri, decât peretele inițial.
-

Solutia 2:

O alta solutie pentru termoizolarea peretilor o reprezinta izolarea termică cu vata bazaltica, care are o durata mai mare de viata. Dezavantajul este insa faptul ca implica costuri mai mari de executie.

### **Ferestre si usi exterioare:**

Înlocuirea tâmplăriei existente rămase din lemn de pe fațade, cu tâmplărie termoizolantă etanșă, cu ramă din PVC, având minim 5 camere și geamuri duble, tratate low-e și eventual cu strat de Argon. Pentru asigurarea calității aerului interior și evitarea creșterii umidității interioare, tâmplăria va fi prevăzută cu fante higroreglabile.

### **Planșeu peste subsol**

Solutia 1:

Sporirea rezistenței termice a plăcii peste subsol peste valoarea minimă de 2,90 m<sup>2</sup>K/W, prevăzută de Mc001/I-2006, presupune fixarea și lipirea sau prinderea cu dispozitive mecanice a unui strat termoizolant realizat din plăci din polistiren extrudat de minim 8 cm grosime sau vată minerală. Termoizolația se va proteja cu un strat de mortar armat cu fibră de sticlă. Prin aplicarea acestui strat termoizolant se atinge rezistența minimă admisă de 1,65 m<sup>2</sup>K/W.

Solutia 2:

Avand in vedere ca stratul termoizolant se aplica la intradosul planșeului peste subsol, termoizolarea se poate realiza si cu un strat de polistiren expandat de minim 8 cm, ajungand si in acest fel la rezistentele minime admise.

### **Planșeu peste ultimul nivel: Terasa necirculabilă**

Sporirea rezistenței termice a terasei peste valoarea minimă de 5,00 m<sup>2</sup>K/W, prevăzută în metodologia de calcul Mc001/I, prin îndepărtarea straturilor exterioare deteriorate și montarea unui nou strat termoizolant, de calitate și grosime corespunzătoare noilor cerințe. Stratul termoizolant poate fi alcătuit din:

- plăci de polistiren expandat de înaltă densitate, cu grosime de 16 cm, protejate cu o șapă din mortar de ciment armată;
- plăci de polistiren extrudat cu grosime de 16 cm.

La exterior terasa se va proteja cu un strat hidroizolant alcătuit din cel puțin 2 membrane bituminoase multistrat.

Stratul termoizolant va îmbrăca aticul și se va racorda cu cel al fațadei clădirii.

Prin aplicarea acestui strat termoizolant se va obține o valoarea a rezistenței termice de 3,192 m<sup>2</sup>K/W.

### **NOTA:**

In calcule au fost luate doar suprafetele anvelopei de la spatiile incalzite, inasa pentru termoizolarea fatadei este necesara si termoizolarea peretilor de la casa scarii, termoizolarea balcoanelor, schimbarea tamplariei de la balcoane, precum si termoizolarea planșeului peste ultimul nivel pe toata suprafata cladirii, inclusiv casa scarii care nu a fost considerata in calcule.

La nivelul instalațiilor clădirii, principalele soluții tehnice de creștere a eficienței energetice în clădiri sunt:

- Prevederea unor echipamente de automatizare a instalației de încălzire și de preparare a apei calde de consum în scopul asigurării reglajului sarcinii termice de încălzire/ventilare funcție de variația necesarului real;
- Utilizarea unor sisteme speciale de încălzire pentru reducerea gradientului spațial la încălzirea spațiilor mari, fără consum suplimentar de energie;
- Montarea becurilor economice în locul celor incandescente;
- Asigurarea calitatii aerului interior prin ventilare naturala sau ventilare hibrida a apartamentelor (introducere permanenta aer exterior prin orificii pe fatade si evacuare aer interior prin bai si grupuri sanitare).

Cuplarea acestor solutii de consolidare presupune izolarea termica a peretilor exteriori, inlocuirea tamplariei existente vechi ramase, cu tamplarie termoizolanta etansa din PVC, sporirea rezistentei termice a placii peste subsol si sporirea rezistentei termice a planseului peste ultimul nivel.

Aceste recomandari sunt minimale. In cadrul Documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii, proiectantul va identifica si propune o varianta optima de masuri care va include in mod obligatoriu masurile minime din auditul energetic cat si alte masuri tehnice de interventie, conform temei de proiectare transmisa de Beneficiar.

### **Analiza energetica a solutiilor de reabilitare**

Aceasta analiza presupune reevaluarea indicatorilor energetici de baza ai cladirii pentru solutiile propuse. In principal este vorba de consumul anual specific al cladirii care rezulta prin aplicarea masurilor propuse, mai redus decat cel aferent situatiei actuale.


#### **COMPARATIE INTRE VALORILE CALCULATE SI VALORILE NORMATE ALE REZISTENTELOR.**

Nr. crt	Elementul de c-tie	R' <sub>j</sub> cladirea. reala	R' <sub>j</sub> cladirea. reabilitata	R' <sub>min</sub> (conditia economie energie) CF. MC001-06	R' <sub>nec</sub> (conditia de igienico- sanitara) CF. C107-05
		m <sup>2</sup> k/W	m <sup>2</sup> k/W	m <sup>2</sup> k/W	m <sup>2</sup> k/W
1	Pereti exteriori reabilitati	0.560	2.378	1.80	1.20
2	Ferestre-existente	0.17/0.39/0.68	0.68	0.77	0.40
3	Usi-existente	0.17/0.39/0.68	0.68	0.77	0.40
4	Soclu cladire	0.560	2.378	-	-
5	Planseu peste subsol	0.347	1.65	2.90	1.10
5	Planseu terasa/pod	0.806	3.192	5.00	2.00

Tinand cont de faptul ca prin masurile propuse, rezistentele la transfer termic minime sunt crescute semnificativ.


Consumurile specifice anuale pentru cladirea existenta sunt:

- Grile de clasificare energetica a cladirii functie de consumul de caldura anual specific:



Consumurile specifice anuale pentru cladirea reabilitata sunt:

- Grile de clasificare energetica a cladirii functie de consumul de caldura anual specific:



Astfel se poate observa o economie de energie de 78.09 kWh/m<sup>2</sup>an, din care economia semnificativa este cea pentru incalzire.

In privinta emisiilor de CO<sub>2</sub>, valoare scade la 36.73 kgCO<sub>2</sub>/m<sup>2</sup>an, fata de valoarea de emisie actuala de 53.91 kgCO<sub>2</sub>/m<sup>2</sup>an.



Rezultatele analizei energetice efectuate, pentru fiecare element de anvelopa, sunt centralizate in tabelul urmatoar:

Varianta	Necesar de caldura al cladirii	Consum anual incalzire	Consum specific anual incalzire	Consum total specific	Economia		Economie incalzire	Nota energetica	Durata incalzire
	[kWh/an]	[kWh/an]	[kWh/m <sup>2</sup> an]	[kWh/m <sup>2</sup> an]	[kWh/an]	[%]	[%]		[zile]
Cladirea reala	892 549.92	592 235.89	160.90	242.49	-	-	-	80.8	230
Reabilitare pereti	678 844.41	378 530.39	102.84	184.43	213 705.51	23.9	36.1	87.8	205
Reabilitare planseu peste ultimul nivel	860 195.95	559 881.92	152.11	233.7	32 353.97	3.6	5.5	81.9	225
Reabilitare planseu subsol	824 382.06	524 068.03	142.38	223.97	68 167.86	7.6	11.5	83.0	215
Reabilitare tamplarie	880 845.07	580 531.04	157.72	239.31	11 704.85	1.3	2.0	81.2	226
Cladire reabilitate	605 118.59	304 804.56	82.81	164.4	287 431.33	32.2	48.5	90.3	191

### Analiza economica

Analiza economica presupune evaluarea urmatoarelor indicatori:

- costuri de investitie a variantelor de reabilitare;
- durata de viata a variantelor de reabilitare;
- economiile de energie datorate adoptarii variantelor de reabilitare.

Tinand seama de costul specific al energiei termice se stabilesc urmatoarele:

- durata de viata a investitiei pentru fiecare varianta de reabilitare;
- costul specific al energiei termice economisite;
- reducerea procentuala a facturii la utilitatile de energie termica.

In analiza economica a variantelor de reabilitare s-a avut in vedere un cost specific al agentului termic de incalzire (gaze naturale) de 0,2 lei/kWh. Preturile unitare aferente fiecarei solutii reprezinta valorile recomandate, adica:

Termosistem pereti exteriori (material termoizolant 10 cm)	Termoizolare planseu peste ultimul nivel (material termoizolant 16 cm)	Termoizolare planseu peste subsol (material termoizolant 8 cm)	Tamplarie exterioara termoizolanta
138.97 lei	180.28 lei	46.63 lei	413.24 lei

Totalul estimativ al lucrarilor de interventie: 435 760.00 lei.

Modificarea valorii nete actualizate DVNA:

Relatia de baza este proiectia la momentul „zero” a tuturor costurilor si are forma:

$$VNA = C_0 - C_E * X$$

$$X = \sum_{t=1}^N [(1 + f_k)/(1 + i)]^t$$

in care:

VNA – valoarea netă actualizată

$C_0$  – costul investiției totale la momentul „zero” al clădirii existente [RON]  
 $C_E$  - costul anual al energiei consumate la nivelul anului de referință [RON / an]  
 $C_M$  - costul anual al operațiunilor de mentenanță la nivelul anului de referință [RON / an]  
 $f$  – rata anuală de creștere a costului căldurii (a felului de energie) [%]  
 $i$  – rata anuală de depreciere a monedei utilizate [%]  
 $k$  – indice a felului de energie utilizată (gaz, energie termică, energie electrică)  
 $N$  – durata fizică de viață considerată a sistemului analizat  
 $t$  – variabila timpului  $t = 1, N$  [an]

Considerăm  $N = 8$  ani ;  $f = 15\%$  ;  $i = 6\%$

$$\Delta C_E = c \cdot \Delta E$$

Din evaluările la zi, costurile pe kW de energie sunt:

- Lemn – 0.1 lei/kWh
- Electrica – 0.5 lei/kWh
- Peleti – 0.12 lei/kWh
- Gaze naturale – 0.2 lei/kWh

Pentru funcționarea pe gaz rezulta prețul în lei:  $c = 0.2$  lei/kWh

$$\Delta E = Q_T - Q_{inc} = 592235.89 - 304804.56 = 287431.33 \text{ kWh/an}$$

( $Q_T$  și  $Q_{inc}$  au fost calculate anterior, fiind consumul total de energie respectiv energia necesară pentru încălzire)

$$C_E = 0.2 \times 287431.33 = 57486.27 \text{ lei}$$

$$A = \frac{C_{(0)}}{\Delta C_E} = \frac{435760.00}{57486.27} = 7.58 \text{ ani}$$

$A < X \Rightarrow$  anii de referință considerați  $N=8$  sunt suficienți de mulți, ca din economia anuală de energie să se poată recupera într-un timp rezonabil, costurile cu investiția de modernizare energetică.

#### **DURATA DE RECUPERARE A INVESTIȚIEI SUPLIMENTARE $N_R$**

Se va înlocui durata de viață fizică  $N$  cu  $N_R$ , ca valoare necunoscută, în relația scrisă sub formă explicită și punem condiția de recuperare a investiției  $\Delta VNA=0$

$$\Rightarrow N_R = 8 \text{ ani}$$

#### **COSTUL UNITĂȚII DE ENERGIE TERMICĂ ECONOMISITĂ**

$$e = \frac{C_0}{N \Delta C_m} = 0.07 \text{ lei/kWh}$$

## 2. CONCLUZII. RECOMANDARI

### In conditiile in care se respecta recomandarile de termoizolare ale anvelopei:

- Se vor utiliza solutii cu rezistente termice specifice sporite, cu utilizarea materialelor termoizolante eficiente la pereti exteriori (polistiren, min. 10 cm.);
- Se va înlocui tâmplăria existentă din lemn/metal, cu tâmplărie din PVC, cu geam termopan, cu performanțe energetice crescute;
- Planșeul peste ultimul nivel se va termoizola cu materiale termoizolante eficiente (polistiren expandat de min. 16 cm) și se vor înlătura straturile vechi și anume stratul de hidroizolație, betonul de pantă, etc);
- Se va termoizola planșeul peste subsol, cu materiale termoizolante eficiente (polistiren de min. 8 cm);
- Se va proteja cu termoizolatie-min. 10 cm, portiunea de soclu pe cei cca. 90 cm,
- Se vor respecta OBLIGATORIU procedurile de lipire a termoizolatiei pe fatade si soclu, cu realizarea unei pelicule de aer ventilat, cu utilizarea profilelor metalice perforate la pornire/jos si la incheiere-inchidere/sus, pentru ventilarea pachetului termoizolator.
- Se vor respecta procedurile tehnologice si materialele sistemului de izolare a anvelopei adoptat.).
- Se recomanda atribuirea executiei unei societati de constructii agrementate/agreate de una din proprietarele brevetului/marci de TERMOSISTEM.
- PROIECTUL DE ARHITECTURA va cuprinde Program de Control al Calitatii executiei termosistemului, la executie fiind intocmite P.V. de Control, in vederea realizarii, la cererea BENEFICIARULUI, a unui Certificat de Performanta Energetica, dupa Receptia la Terminarea Lucrarilor, in conformitate cu Normele de aplicare a Legea 372-2005.

### La intocmirea documentatiei de izolare termica a anvelopei se va tine seama de:

- Elementele componente ale sistemului termoizolant sunt compatibile intre ele si verificate in sistem, in conformitate cu ghidul agrementare European ETAG 004.
- Se vor utiliza doar materiale standardizate cuprinse in indicativul SR EN 13163/2003 (Produse termoizolante pentru cladiri. Produse din polistiren expandat EPS ) respectiv SR EN 13164:2003 ( Produse termoizolante pentru cladiri. Produse din spuma de polistiren extrudat XPS), sistemul de atestare a conformitatii va fi 1, 3, in conformitate cu prevederile Anexei nr. III din Regulamentul pentru atestarea conformitatii produselor pentru constructii, aprobat prin Ordinul M.T.C.T. nr. 1558 / 2004.
- Evaluarea conformitatii produselor face obiectul standardului SR EN3172:2004 (Produse termoizolante. Evaluarea conformitatii ).
- Se vor respecta prevederile din Legea nr. 158/2011 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 18/2009 privind cresterea performantei energetice Publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 503 din 14 iulie 2011.


Prealabil inceperii lucrarilor de izolatii, se va verifica suportul pe care urmeaza sa se aplice materialul termoizolant, privind:

- localizarea si inlaturarea portiunilor cu tencuiala neaderenta si a zonelor cu beton segregat sau cu alte degradari;
- inlaturarea tencuielilor atacate de mucegai, alge, licheni, muschi, etc.;
- rectificarea tencuielii si a suprafetelor de beton carbonatat, utilizandu-se mortar compatibil;
- rectificarea rosturilor dintre tronsoanele imobilelor invecinate;
- efectuarea strapungerilor necesare instalatiilor (hote, centrale termice, canale de ventilare);
- incheierea lucrarilor de reparatii sau de inlocuire a tamplariei exterioare (ferestre si usi);
- efectuarea egalizarii si planeitatii suprafetei suport.

**Masuri suplimentare de protectie la foc.**

- La cladirile cu mai mult de trei etaje si o grosime a termoizolatiei mai mare de 10 cm, se aplica in zona buiandrugilor o protectie la foc cu o lamela din vata minerala ce va depasi spaletii cu minim 30 cm si o inaltime de minim 20 cm. Placa se va diblui.
- Coeficientul de reflexie a luminii (HBW ), al tencuielilor decorative trebuie sa fie de minim 25. Acest lucru este valabil si pentru finisajele ce vor fi aplicate ulterior.

Sl.dr.ing. Fekete-Nagy Luminita  
Auditor Energetic AE-c,i



**FISA DE ANALIZA TERMICA SI ENERGETICA**  
**Anexa la Certificatul de performanta energetica nr. 1529**

Data elaborarii: 08.11.2016  
Cladirea: Bloc locuinte S+P+8E+Er  
Adresa: Timisoara, str. Surorile Martir Caceu, nr. 27, bl. A2, jud. Timis  
Proprietar: Asociatia de proprietari

- Categoria cladirii:  Cladire de locuit, individuala  Cladire cu mai multe apartamente (bloc - dubla expunere)  
 Birouri  Cladire cu mai multe apartamente (bloc - simpla expunere)  
 Cladiri de invatamant  Crese, gradinite, camine, internate  
 Spitale, policlinici  Cladiri pentru sport  
 Cladiri pentru servicii de comert  Hoteluri si restaurante  
 Cladiri social-culturale  Alte tipuri de cladiri consumatoare de energie
- Tipul cladirii:  individuala  insiruita  
 bloc  tronson de bloc
- Zona climatica in care este amplasata cladirea: Zona II
- Regimul de inaltime al cladirii: S + P + 8E + ER
- Anul constructiei: 1970
- Proiectant / constructor: -
- Structura constructiva:  
 zidarie portanta  cadre din beton armat  
 pereti structurali din beton armat  stalpi si grinzi  
 diafragme din beton armat  schelet metalic
- Existenta documentatiei constructiei si instalatiei aferente acesteia:  
 partiu de arhitectura pentru fiecare tip de nivel reprezen  
 sectiuni reprezentative ale constructiei  
 detalii de constructie  
 planuri pentru instalatia de incalzire interioara  
 schema coloanelor pentru instalatia de incalzire interioara  
 planuri pentru instalatia sanitara
- Gradul de expunere la vant:  
 adapostita  moderat adapostita  liber expusa (neadapostita)
- Starea subsolului tehnic al cladirii:  
 uscat si cu posibilitate de acces la instalatia comuna  
 uscat, dar fara posibilitate de acces la instalatia comuna  
 subsol inundat / inundabil (posibilitatea de refulare a apei din canalizarea exterioara)

- Plan de situatie / schita cladirii cu indicarea orientarii fata de punctele cardinale, a distantelor pana la cladirile din apropiere si inaltimea acestora si pozitionarea sursei de caldura sau a punctului de racord la sursa de caldura exterioara:

A se vedea ultima pagina din Fisa de analiza termica si energetica.

- Identificarea structurii constructive a cladirii in vederea aprecierii principalelor caracteristici termotehnice ale elementelor de constructie din componenta anvelopei cladirii: tip, arie, straturi, grosimi, materiale, puncti termice:

Pereti exteriori opaci:

- alcatuire:

PE	Descriere	Arie [m2]	Straturi componente (i -> e)		Coeficient reducere, r
			Material	Grosime [m]	
0	1	2	3	4	5
PE	PE1	660,91	Mortar de var, 1600	0,02	0,8
			BA - Beton armat, 2400	0,15	0,8
			BCA - Beton celular autoclivizat	0,1	0,8
			BA - Beton armat, 2400	0,05	0,8
			Mortar de ciment si var, 1700	0,02	0,8
PE	PE2	650,14	Mortar de var, 1600	0,02	0,8
			BA - Beton armat, 2400	0,15	0,8
			BCA - Beton celular autoclivizat	0,1	0,8
			BA - Beton armat, 2400	0,05	0,8
			Mortar de ciment si var, 1700	0,02	0,8
PE	PE3	270,32	Mortar de var, 1600	0,02	0,8
			BA - Beton armat, 2400	0,15	0,8
			BCA - Beton celular autoclivizat	0,1	0,8
			BA - Beton armat, 2400	0,05	0,8
			Mortar de ciment si var, 1700	0,02	0,8
PE	PE4	291,33	Mortar de var, 1600	0,02	0,8
			BA - Beton armat, 2400	0,15	0,8
			BCA - Beton celular autoclivizat	0,1	0,8
			BA - Beton armat, 2400	0,05	0,8
			Mortar de ciment si var, 1700	0,02	0,8

- Aria totala a peretilor exteriori opaci [m2]: 1872,70

- Stare:  buna  pete condens  igrasie

- Starea finisajelor:  buna  tencuiala cazuta partial / total

- Tipul si culoarea materialelor de finisaj:

Rosturi despartitoare pentru tronsoane ale cladirii: ...

Pereti catre spatii anexe (casa scarilor, ghene etc.):

PI	Descriere	Arie [m2]	Straturi componente (i -> e)		Coeficient reducere, r
			Material	Grosime [m]	
0	1	2	3	4	5
PI	PI1	939,38	Mortar de var, 1600	0,02	0,85
			BA - Beton armat, 2400	0,15	0,85
			BCA - Beton celular autoclivizat	0,1	0,85

			Mortar de var, 1600	0,02	0,85
--	--	--	---------------------	------	------

- Aria totala a peretilor catre casa scarilor [m2]: 939,38

- Volumul de aer din casa scarilor [m3]: 1167,6

Planseu peste subsol

PSb	Descriere	Arie [m2]	Straturi componente (i -> e)		Coeficient reducere, r
			Material	Grosime [m]	
0	1	2	3	4	5
PSb	Psb1	408,61	Parchet, 550	0,022	0,75
			Mortar de ciment, 1800	0,02	0,75
			BA - Beton armat, 2400	0,12	0,75

- Aria totala a planseului peste subsol [m2]: 408,61

- Volumul de aer din subsol [m3]: 817,22

Terasa / Acoperis

- Tip:  circulabila  necirculabila
- Stare:  buna  deteriorata  
 uscata  umeda
- Ultima reparatie:  < 1 an  1 - 2 ani  
 2 - 5 ani  > 5 ani

TE	Descriere	Arie [m2]	Straturi componente (i -> e)		Coeficient reducere, r
			Material	Grosime [m]	
0	1	2	3	4	5
TE	TE1	409,02	Mortar de var, 1600	0,02	0,7
			BA - Beton armat, 2400	0,12	0,7
			BCA - Beton celular autoclivizat	0,2	0,7
			Mortar de ciment, 1800	0,1	0,7
			Bitum, 1100	0,01	0,7

- Aria totala a terasei [m2]: 409,02

- Materiale finisaj:

- Starea acoperisului peste pod:

- buna  
 acoperis spart / neetans la actiunea ploii sau a zapezii

Planseu sub pod

PP	Descriere	Arie [m2]	Straturi componente (i -> e)		Coeficient reducere, r
			Material	Grosime [m]	
0	1	2	3	4	5

- Aria totala a planseului sub pod [m2]: 0

Ferestre / usi exterioare

--	--	--	--	--	--

FE/UE	Descriere	Arie [m2]	Tipul tamplariei	Grad etansare	Prezenta obloane (i/e)
0	1	2	3	4	5
FE/UE	Fe/U1	111,37	din profile din PVC, cu un geam termoizolant		
FE/UE	Fe/U2	2,21	din profile din otel, simpla, cu o foaie de geam si		
FE/UE	Fe/U3	44,6	din lemn, cuplata, cu doua foi de geam la distant		
FE/UE	Fe/U4	116,66	din profile din PVC, cu un geam termoizolant		
FE/UE	Fe/U5	52,29	din lemn, cuplata, cu doua foi de geam la distant		
FE/UE	Fe/U6	6,62	din profile din PVC, cu un geam termoizolant		
FE/UE	Fe/U7	66,3	din profile din PVC, cu un geam termoizolant		
FE/UE	Fe/U8	23,18	din lemn, cuplata, cu doua foi de geam la distant		

- Starea tamplariei:  buna  evident neetansa  fara masuri de etansare  
 cu garnituri de etansare  cu masuri speciale de etansare

Alte elemente de constructie:

- intre casa scarilor si pod
- intre acoperis si pod
- intre casa scarilor si acoperis
- intre casa scarilor si subsol

PI	Descriere	Arie [m2]	Straturi componente (i -> e)		Coeficient reducere, r
			Material	Grosime [m]	
0	1	2	3	4	5

Elementele de constructie mobile din spatiile comune:

- usa de intrare in cladire:

- Usa este prevazuta cu sistem automat de inchidere si sistem de siguranta (interfon, cheie)  
 Usa nu este prevazuta cu sistem automat de inchidere, dar sta inchisa in perioada de neutilizare  
 Usa nu este prevazuta cu sistem automat de inchidere si este lasata frecvent deschisa in perioada de neutilizare

- ferestre de pe casa scarilor: starea geamurilor, a tamplariei si gradul de etansare:

- Ferestre / usi in stare buna si prevazute cu garnituri de etansare  
 Ferestre / usi in stare buna, dar neetanse  
 Ferestre / usi in stare proasta, lipsa sau sparte

Caracteristici ale spatiului locuit / incalzit:

- Aria utila a pardoselii spatiului incalzit [m2]: 3680,77
- Volumul spatiului incalzit [m3]: 10988,5
- Inaltimea medie libera a unui nivel [m]: 2,99

Gradul de ocupare al spatiului incalzit / nr. de ore de functionare a instalatiei de incalzire: ....

Raportul dintre aria fatadei cu balcoane inchise si aria totala a fatadei prevazuta cu balcoane / logii: ....

Adancimea medie a panzei freatic: Ha = 2,50 m

Inaltimea medie a subsolului fata de cota terenului sistematizat [m]: 1,5

Perimetrul pardoselii subsolului cladirii [m]: 99,2



Instalatia de incalzire interioara:

Sursa de energie pentru incalzirea spatiilor:

- Sursa proprie, cu combustibil: .....
- Centrala termica de cartier
- Termoficare - punct termic central
- Termoficare - punct termic local
- Alta sursa sau sursa mixta: .....

Tipul sistemului de incalzire:

- Incalzire locala cu sobe,
- Incalzire centrala cu corpuri statice,
- Incalzire centrala cu aer cald,
- Incalzire centrala cu plansee incalzitoare,
- Alt sistem de incalzire: .....

Date privind instalatia de incalzire locala cu sobe:

Nr. crt.	Tipul sobei	Combustibil	Data instalarii	Element reglaj ardere	Element inchidere tira	Data ultimei curatari

- Starea cosului / cosurilor de evacuare a fumului:

- Cosurile au fost curatate cel putin o data in ultimii doi ani
- Cosurile nu au mai fost curatate de cel putin doi ani

Date privind instalatia de incalzire interioara cu corpuri statice:

Tip corp static	Numar corpuri statice [buc.]			Suprafata echivalenta termic [m2]		
	in spatiul locuit	in spatiul comun	Total	in spatiul locuit	in spatiul comun	Total
0	1	2	3	4	5	6
corpuri statice	0	0	0	0	0	0

- Tip distributie a agentului termic de incalzire:  inferioara,  
 superioara,  
 mixta
- Necesarul de caldura de calcul: 0 [W] (conform STAS 1907)
- Racord la sursa centralizata de caldura:  racord unic,  
 multiplu: ..... puncte,
  - diametru nominal: ..... mm,
  - disponibil de presiune (nominal): ..... mmCA
- Contor de caldura: - tip contor: categoria B cu senzor tur-retur,  
- anul instalarii: 1970,  
- existenta vizei metrologice: NU;
- Elemente de reglaj termic si hidraulic  
.....

- la nivel de racord
- la nivelul coloanelor .....
- la nivelul corpurilor statice .....
- Elemente de reglaj termic si hidraulic (la nivelul corpurilor statice):
  - Corpurile statice sunt dotate cu armaturi de reglaj si acestea sunt functionale
  - Corpurile statice sunt dotate cu armaturi de reglaj, dar cel putin un sfert dintre acestea nu sunt functionale
  - Corpurile statice nu sunt dotate cu armaturi de reglaj sau cel putin jumatate dintre armaturile de reglaj existente nu sunt functionale
- Reteaua de distributie amplasata in spatii neincalzite:
  - Lungime [m]: .....
  - Diametrul nominal [mm]: .....
  - Termoizolatie [mm]: .....
- Starea instalatiei de incalzire interioara din punct de vedere al depunerilor:
  - Corpurile statice au fost demontate si spalate / curatate in totalitate dupa ultimul sezon de incalzire
  - Corpurile statice au fost demontate si spalate / curatate in totalitate inainte de ultimul sezon de incalzire, dar nu mai devreme de trei ani
  - Corpurile statice au fost demontate si spalate / curatate in totalitate cu mai mult de trei ani in urma
- Armaturile de separare si golire a coloanelor de incalzire:
  - Coloanele de incalzire sunt prevazute cu armaturi de separare si golire a acestora, functionale
  - Coloanele de incalzire nu sunt prevazute cu armaturi de separare si golire a acestora sau nu sunt functionale
- Date privind instalatia de incalzire interioara cu planseu incalzitor:
  - Aria planseului incalzitor: ..... [m<sup>2</sup>]
  - Lungimea [m] si diametrul nominal [mm] al serpentinelor incalzitoare:
- Tipul elementelor de reglaj termic din dotarea instalatiei: .....
- Sursa de incalzire - centrala termica proprie:
  - Putere termica nominala, h: .....
  - Randament de catalog: .....
  - Anul instalarii: .....
  - Ore de functionare: .....
  - Stare (arzator, conducte / armaturi, manta): .....
  - Sistemul de reglare / automatizare si echipamente de reglare: .....
- Date privind instalatia de apa calda de consum:
- Sursa de energie pentru prepararea apei calde de consum:
  - Sursa proprie, cu combustibil: .....
  - Centrala termica de cartier,
  - Termoficare - punct termic central,
  - Termoficare - punct termic local,
  -

- Alta sursa sau sursa mixta: .....
- Tipul sistemului de preparare a apei calde de consum:
- Din sursa centralizata,
  - Centrala termica proprie,
  - Boiler cu acumulare,
  - Preparare locala cu aparate de tip instant a.c.c.,
  - Preparare locala pe plita,
  - Alt sistem de preparare a.c.c.: .....
- Puncte de consum a.c.c.: 208
- Numarul de obiecte sanitare: Lavoar: 104      Cadita de dus: 52      Rezervor spalare WC: 52  
                                          Bideu: 0              Cada de baie: 52              Masina de spalat vase: 0  
                                          Spalator: 0              Vidoar: 0                      Masina de spalat rufe: 52
- Racord la sursa centralizata cu caldura:  nu exista,  
 racord unic,  
 multiplu: ..... puncte,  
     - diametrul nominal: ..... mm,  
     - necesar de presiune (nominal): ..... mmCA
- Conducta de recirculare a a.c.c.:  functionala,  
 nu functioneaza,  
 nu exista
- Contor de caldura general: - tip contor: categoria B-cu senzor tur-retur.,  
                                          - anul instalarii: 1970,  
                                          - existenta vizei metrologice: NU;
- Debitmetre la nivelul punctelor de consum:  nu exista,  
 partial,  
 peste tot
- Alte informatii:
- accesibilitate la racordul de apa calda din subsolul tehnic: .....
  - programul de livrare a apei calde de consum: .....
  - facturi pentru apa calda de consum pe ultimii 5 ani: .....
  - facturi pentru consumul de gaze naturale pentru cladirile cu instalatie proprie de productie a.c.m. functionand pe gaze naturale - facturi pe ultimii 5 ani: .....
  - date privind starea armaturilor și conductelor de a.c.m.: pierderi de fluid, starea termoizolatiei etc.: completare ocazionala a instalatiei de incalzire, puncte de consum acm cu pierderi:  
     .....
  - temperatura apei reci din zona / localitatea in care este amplasata cladirea (valori medii lunare - de preluat de la statia meteo locala sau de la regia de apa) : .....
  - numarul de persoane mediu pe durata unui an (pentru perioada pentru care se cunosc consumurile facturate):  
     .....

Informatii privind instalatia de climatizare:

Nu e cazul.

Informatii privind instalatia de ventilare mecanica:

Nu e cazul.

Informatii privind instalatia de iluminat:


Iluminat mixt, in stare buna.

Auditor energetic pentru cladiri,

Fekete-Nagy Luminita  
Stampila si semnatura



Amplasare fata de punctele cardinale:



**PENALIZARI ACORDATE CLADIRII EVALUATE****Clădirea: Bloc de locuințe, str. Surorile Martir Caceu, Timisoara, nr. 27, bl. A2****Proprietar: ASOCIATIA DE PROPRIETARI**

Penalizările acordate clădirii la notarea din punct de vedere energetic a acesteia sunt datorate unor deficiențe de întreținere și exploatare a clădirii și instalațiilor aferente acesteia, având drept consecințe utilizarea nerațională a energiei. Acestea se determină cu relația:

$$p_0 = p_1 \cdot p_2 \cdot p_3 \cdot p_4 \cdot p_5 \cdot p_6 \cdot p_7 \cdot p_8 \cdot p_9 \cdot p_{10} \cdot p_{11} \cdot p_{12} = 1.335$$

în care:

- $p_1$  - coeficient de penalizare funcție de starea subsolului tehnic al clădirii – pentru clădiri colective, determinat conform tabelului II.4.3

**Tabel II.4.3**

Starea subsolului tehnic	$p_1$
Uscată și cu posibilitate de acces la instalația comună	1,00
Uscată, dar fără posibilitate de acces la instalația comună	1,01
Subsol inundat / inundabil (posibilitatea de refulare a apei din canalizarea exterioară)	1,05

*Observație:* Pentru clădiri individuale,  $p_1 = 1,00$ .

- $P_2$  - coeficient de penalizare funcție de utilizarea ușii de intrare în clădire clădirii – pentru clădiri colective, determinat conform tabelului II.4.4,

**Tabel II.4.4**

Ușa de intrare în clădire	$p_2$
Ușa este prevăzută cu sistem automat de închidere și sistem de siguranță (interfon, cheie)	1,00
Ușa nu este prevăzută cu sistem automat de închidere, dar stă închisă în perioada de neutilizare	1,01
Ușa nu este prevăzută cu sistem automat de închidere și este lăsată frecvent deschisă în perioada de neutilizare	1,05

*Observație:* Pentru clădiri individuale,  $p_2 = 1,00$ .

- $P_3$  - coeficient de penalizare funcție de starea elementelor de închidere mobile din spațiile comune (casa scârilor) – către exterior sau către ghene de gunoi – pentru clădiri colective, determinat conform tabelului II.4.5,

**Tabel II.4.5**

Starea elementelor de închidere mobile	$p_3$
Ferestre / uși în stare bună și prevăzute cu garnituri de etanșare	1,00
Ferestre / uși în stare bună, dar neetanșe	1,02
Ferestre / uși în stare proastă, lipsă sau sparte	1,05

*Observație:* Pentru clădiri individuale,  $p_3 = 1,00$ .

- $p_4$  - coeficient de penalizare funcție de starea armăturilor de închidere și reglaj de la corpurile statice – pentru clădiri dotate cu instalație de încălzire centrală cu corpuri statice, determinat conform tabelului II.4.6,

**Tabel II.4.6**

Situația	p <sub>4</sub>
Corpurile statice sunt dotate cu armături de reglaj și acestea sunt funcționale	1,00
Corpurile statice sunt dotate cu armături de reglaj, dar cel puțin un sfert dintre acestea nu sunt funcționale	1,02
Corpurile statice nu sunt dotate cu armături de reglaj sau cel puțin jumătate dintre armăturile de reglaj existente nu sunt funcționale	1,05

*Observație:* Pentru clădiri care nu sunt dotate cu instalație de încălzire centrală cu corpuri statice, p<sub>4</sub> = 1,00.

- p<sub>5</sub> - coeficient de penalizare funcție de spălarea / curățirea instalației de încălzire interioară – pentru clădiri racordate la un punct termic centralizat sau centrală termică de cartier, determinat conform tabelului II.4.7,

**Tabel II.4.7**

Situația	p <sub>5</sub>
Corpurile statice au fost demontate și spălate / curățate în totalitate după ultimul sezon de încălzire	1,00
Corpurile statice au fost demontate și spălate / curățate în totalitate înainte de ultimul sezon de încălzire, dar nu mai devreme de trei ani	1,02
Corpurile statice au fost demontate și spălate / curățate în totalitate cu mai mult de trei ani în urmă	1,05

*Observație:* Pentru clădiri care nu sunt racordate la un punct termic centralizat sau centrală termică de cartier, p<sub>5</sub> = 1,00.

- p<sub>6</sub> - coeficient de penalizare funcție de existența armăturilor de separare și golire a coloanelor de încălzire – pentru clădiri colective dotate cu instalație de încălzire centrală, determinat conform tabelului II.4.8,

**Tabel II.4.8**

Situația	p <sub>6</sub>
Coloanele de încălzire sunt prevăzute cu armături se separare și golire a acestora, funcționale	1,00
Coloanele de încălzire nu sunt prevăzute cu armături se separare și golire a acestora sau nu sunt funcționale	1,03

*Observație:* Pentru clădiri individuale sau clădiri care nu sunt dotate cu instalație de încălzire centrală, p<sub>6</sub> = 1,00.

- p<sub>7</sub> - coeficient de penalizare funcție de existența echipamentelor de măsură pentru decontarea consumurilor de căldură – pentru clădiri racordate la sisteme centralizate de alimentare cu căldură, determinat conform tabelului II.4.9,

**Tabel II.4.9**

Situația	p <sub>7</sub>
Există contor general de căldură pentru încălzire și pentru apă caldă de consum	1,00
Există contor general de căldură pentru încălzire, dar nu există contor general de căldură pentru apă	1,07

caldă de consum	
Nu există nici contor general de căldură pentru încălzire, nici contor general de căldură pentru apă caldă de consum, consumurile de căldură fiind determinate în sistem paușal	1,15

*Observație:* Pentru clădiri cu sistem propriu / local de furnizare a utilităților termice,  $p_7 = 1,00$ .

- $p_8$  - coeficient de penalizare funcție de starea finisajelor exterioare ale pereților exteriori – pentru clădiri cu pereți din cărămidă sau BCA, determinat conform tabelului II.4.10,

**Tabel II.4.10**

Situația	$p_8$
Stare bună a tencuielii exterioare	1,00
Tencuială exterioară căzută total sau parțial	1,05

*Observație:* Pentru clădiri cu pereți exteriori din alte materiale,  $p_8 = 1,00$ .

- $p_9$  - coeficient de penalizare funcție de starea pereților exteriori din punct de vedere al conținutului de umiditate al acestora, determinat conform tabelului II.4.11,

**Tabel II.4.11**

Situația	$P_9$
Pereți exteriori uscați	1,00
Pereții exteriori prezintă pete de condens (în sezonul rece)	1,02
Pereții exteriori prezintă urme de igrasie	1,05

- $p_{10}$  - coeficient de penalizare funcție de starea acoperișului peste pod – pentru clădiri prevăzute cu pod nelocuibil, determinat conform tabelului II.4.12,

**Tabel II.4.12**

Situația	$P_{10}$
Acoperiș etanș	1,00
Acoperiș spart / neetanș la acțiunea ploii sau a zăpezii	1,10

*Observație:* Pentru clădiri fără pod nelocuibil,  $p_{10} = 1,00$ .

- $p_{11}$  - coeficient de penalizare funcție de starea coșului / coșurilor de evacuare a fumului – pentru clădiri dotate cu sisteme locale de încălzire / preparare a apei calde de consum cu combustibil lichid sau solid, determinat conform tabelului II.4.13,

**Tabel II.4.13**

Situația	$P_{11}$
Coșurile au fost curățate cel puțin o dată în ultimii doi ani	1,00
Coșurile nu au mai fost curățate de cel puțin doi ani	1,05

*Observație:* Pentru alte tipuri de clădiri,  $p_{11} = 1,00$ .

- $p_{12}$  - coeficient de penalizare care ține seama de posibilitatea asigurării necesarului de aer proaspăt la valoarea de confort, determinat conform tabelului II.4.14,

**Tabel II.4.14**

Situația	$P_{12}$
Clădire prevăzută cu sistem de ventilare naturală organizată sau ventilare mecanică	1,00
Clădire fără sistem de ventilare organizată	1,10

**DETERMINAREA CLASEI DE PERMEABILITATE LA AER**

Clasa de permeabilitate se determina in functie de categoria cladiri si clasa de adapostire, conform tabel A10.1.-MC001-207

**Tabelul A.10.1. – Numărul de schimburi de aer,  $n_a$ , pentru clădiri socio-culturale și asimilate acestora**

Categoria clădirii		Clasa de adapostire	Clasa de permeabilitate la aer		
			ridicată	medie	scăzută
Clădiri individuale (case unifamiliale, cuplate sau însiruite ș.a.)		neadăpostite	1,5	0,8	0,5
		<b>moderat adăpostite</b>	1,1	<b>0,6</b>	0,5
		adăpostite	0,7	0,5	0,5
Clădiri cu mai multe apartamente, cămine, internate, ș.a.	dublă expunere	neadăpostite	1,2	0,7	0,5
		moderat adăpostite	0,9	0,6	0,5
		adăpostite	0,6	0,5	0,5
	simplă expunere	neadăpostite	1,0	0,6	0,5
		moderat adăpostite	0,7	0,5	0,5
		adăpostite	0,5	0,5	0,5

Încadrarea clădirilor în clasele de adapostire se face conform tabelului A10.2.

**Tabelul A.10.2. – Încadrarea clădirilor în clasa de adapostire**

Clasa de adapostire	Tip de clădire
neadăpostite	clădiri foarte înalte, clădiri la periferia orașelor și în piețe, clădiri la șes
<b>moderat adăpostite</b>	<b>clădiri în interiorul orașelor, cu minim 3 clădiri în apropiere, clădiri la șes protejate de arbori</b>
adăpostite	clădiri din centrul orașelor, clădiri în păduri

Încadrarea clădirilor în clasele de permeabilitate la aer se face conform tabelului A10.3.

**Tabelului A10.3. - Încadrarea clădirilor în clasele de permeabilitate la aer**

Clasa de permeabilitate la aer	Tip de clădire
ridicată	clădiri cu tâmplărie exterioară fără măsuri de etanșare
<b>medie</b>	<b>clădiri cu tâmplărie exterioară cu garnituri de etanșare</b>
scăzută	clădiri cu ventilare controlată și cu tâmplărie exterioară cu măsuri speciale de etanșare

Numărul de schimburi de aer poate fi determinat și în funcție de tipul și starea ferestrelor/ușilor și lungimea rosturilor ferestrelor și ușilor exterioare (document recomandat STAS 1907-1/97). În acest caz pot fi utilizate următoarele valori pentru coeficientul de infiltrație prin rosturi:

$i_1 = 0,04$  – pentru ferestre și uși în stare bună, cu etanșare specială;

$i_2 = 0,14$  – pentru ferestre și uși în stare bună dar fără etanșare specială;

$i_3 = 0,20$  – pentru ferestre și uși în stare deteriorată (neetanșate),

rezultând următoarele relații pentru calculul numărului de schimburi de aer:

$$n_{a_1} = 0,52 \cdot \frac{V}{L} \quad (\text{h}^{-1})$$

$$n_{a_2} = 1,82 \cdot \frac{V}{L} \quad (\text{h}^{-1})$$

$$n_{a_3} = 2,60 \cdot \frac{V}{L} \quad (\text{h}^{-1})$$

în care:

$L$  este lungimea rosturilor, în m;

$V$  este volumul încălzit, în  $\text{m}^3$ .

Dacă, din calcule, va rezulta o valoare  $n_a \leq 0,5 \text{ h}^{-1}$ , se va considera un număr de 0,5 schimburi de aer pe oră.



**Pentru îmbunătățirea comportării termotehnice a clădirii socio-culturale și pentru reducerea valorii coeficientului global de izolare termică, se recomandă aplicarea următoarelor măsuri:**

**La alcătuirea generală a clădirii:**

- la stabilirea pozițiilor și dimensiunilor tâmplăriei exterioare se va avea în vedere atât orientarea cardinală, cât și orientarea față de direcția vânturilor dominante, ținând seama și de existența clădirilor învecinate; deși nu se consideră în calcule, ferestrele orientate spre sud au un aport solar semnificativ;
- pentru reducerea pierderilor de căldură spre spațiile de circulație comună, se vor prevedea windfanguri la intrările în clădiri, **aparate de închidere automată a ușilor de intrare în clădiri, ș.a.**;
- la pereții interiori ai cămărilor aerisite direct, se vor prevedea măsuri de termoizolare.

**La alcătuirea elementelor de construcție perimetrare:**

- se vor utiliza soluții cu rezistențe termice specifice sporite, cu utilizarea materialelor termoizolante eficiente (polistiren, vată minerală ș.a.);
- se vor utiliza soluții îmbunătățite de tâmplărie exterioară, cu cel puțin geamuri termoizolante având  $R'=0,69 \text{ m}^2\text{K/W}$ ;
- se va urmări reducerea în cât mai mare măsură a punților termice de orice fel, în special în zonele de intersecții a elementelor de construcție (colțuri, socluri, cornișe, atice), cât și la balcoane, logii, bowdouri, în jurul golurilor de ferestre și uși de balcon, ș.a.;
- se interzice utilizarea tâmplăriilor cu tocuri și cercevele din aluminiu fără întreruperea punților termice.

**În vederea reducerii infiltrațiilor de aer rece**

- la tâmplăria exterioară se vor lua măsuri de etanșare corespunzătoare a rosturilor dintre tocuri și conturul golurilor din pereți;
- se va utiliza exclusiv tâmplărie de bună calitate și prevăzută cu garnituri de etanșare;
- suprafețele vitrate, luminatoarele și tâmplăria fixă vor fi prevăzute cu soluții de etanșare care să excludă orice infiltrații ;
- la elementele perimetrare opace nu se vor utiliza soluții constructive caracterizate printr-o permeabilitate la aer ridicată.

**Intocmit**  
**Sl.dr.Ing. Fekete-Nagy Luminita**  
**Auditor Energetic AE-ci,**

